

傳: 8721507

委 託 書

茲委託消防設備士 蕭坤袁君全權代表本場所管理權人辦理

甲類 年 下半年；甲類以外 110 年度建築物消防安全設備之檢修

並將檢修結果依限向彰化縣消防局辦理線上申報事宜；另本次檢修申報所檢附之文件，受委託人應依規定製作及承擔相關責任，受委託人不得異議，特立委託書

以茲證明。
此 致

彰化縣消防局

委託人

場所名稱: 僑義國小

管理權人:



✓

(簽名或蓋章)

地址: 彰化縣溪州鄉溪厝村中山路二段 326 號

受委託人

消防專技人員: 蕭坤袁

(簽名或蓋章)



證書字號: 消士證字第 2649 號

住址: 彰化縣社頭鄉張厝村 8 鄰張厝一巷 235 弄 339 號


電話: 04-8736207

中 華 民 國 110 年 02 月 01 日

消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓名	林淑貞		身分證字號	T221679951			
	出生地	屏東縣		出生日	57年07月28日			
	通訊處	彰化縣溪州鄉溪厝村中山路二段326號						
	戶籍地	彰化縣溪州鄉成功村9鄰庄南巷3號之3						
	電話	04-8892224						
申報場所概要	場所名稱	僑義國小						
	地址	彰化縣溪州鄉溪厝村中山路二段326號						
	建築物樓層	1F-3F		申報場所樓層別	1F-3F			
	使用執照字號	未提供		樓地板面積合計	2156平方公尺			
	使用執照用途	未提供		實際用途	教室.辦公室			
	營利事業登記證字號	無		構造	RC			
	檢修機構或人員	檢修機構	名稱			合格證書字號		
通訊處								
負責人					身分證字號			
戶籍地								
出生日					電話			
設備師或人員		設備師	姓名	蕭坤袁		證書字號	消士證字第2649號	
			出生日	61年06月28日		身分證字號	N122131775	
			出生地	彰化縣		電話	04-8736207	
			戶籍地	彰化縣社頭鄉張厝村8鄰張厝一巷235弄339號				
			通訊處	彰化縣社頭鄉舊社村南勢巷9之6號				
設備師或人員	設備師	姓名			證書字號			
		出生日			身分證字號			
		出生地			電話			
		戶籍地						
		通訊地						
本次檢查日期		自110年02月01日至110年02月01日(外觀、性能、綜合)						
前次檢查日期		自109年03月16日至109年03月16日(外觀、性能、綜合)						
本次申報日期		民國110年02月						
前次申報日期		民國109年03月						
管理權人					 (簽名或蓋章)			

消防安全設備改善計畫書

場所概要	場所名稱	僑義國小		
	地 址	彰化縣溪州鄉溪厝村中山路二段 326 號		
	建築物樓層	1F-3F	申報場所樓層別	1F-3F
	使用執照字號	未提供	樓地板面積合計	2156 平方公尺
	使用執照用途	未提供	實 際 用 途	教室.辦公室
	營利事業登記證字號	無	構 造	RC
管理權人	姓 名	林淑貞	身分證字號	T221679951
	出生地	屏東縣	出 生 日	57 年 07 月 28 日
	通 訊 處	彰化縣溪州鄉溪厝村中山路二段 326 號		
	戶 籍 地	彰化縣溪州鄉成功村 9 鄰庄南巷 3 號之 3		
	電 話	04-8892224		
<p>消防安全設備不符規定之項目及內容：</p> <p>一. 滅火器設備:(一)藥劑使用超過三年需作性能檢查:1FN03 2FN01.2.3.4.5 3FN01</p> <p>二. 室內消防栓設備:(一)消防幫泵故障老化故障 (二)發電機故障老舊故障 1F(三)水帶缺 1FN01L-1x1 條 N02L-1x1 條 2FN03L-1x2 條 3L-2x2 條 3FN04L-1x2 條 4L-2x2 條 (四)缺瞄子 :2FN03L-1 3L-2 3FN04L-1 4L-2</p> <p>三. 避難器具設備:(一)緩降機未定位:2FN01.2 3FN01.2 (二)下降空間阻擋:2FN01.2 3FN01.2</p> <p>四. 標示設備:(一)指示燈故障:1FN02 2FN01</p> <p>五. 配線檢查:(一)場所未使用耐燃耐熱配線(未提供使用執照)</p>				
<p>採行改善措施:委由消防公司進行修復。</p> <p>預定完成期限:申報完後一個月內改善完成。</p>				
管理權人簽章	 ✓ (簽名或蓋章)			